



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-11-03 Nr. KP-47 (13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas- Pakačinės, Dembų piliakalnis.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 5690.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas):
-;
4. Adresas –Zarasų r. sav., Antazavės sen., Dembų k.
5. Valdytojas- Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, a.k. 306108968.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – paskelbtas, paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris – .

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					

3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Vertingųjų savybių pobūdis – archeologijos. Piliakalnis yra atskiroje kalvoje Pakačinės k. girioje. Į piliakalnį įrengtos informacinės – nukreipiamosios rodyklės. Šalia piliakalnio įrengtas informacinis stendas. Į piliakalnį veda statūs mediniai laiptais, būklė gera. Piliakalnio šlaitai statūs, siekia iki 11 m aukščio. Viršuje yra beveik apskrita aikštelė, kurioje auga pavieniai medžiai. Piliakalnio šlaitai apaugę medžiais, menkaverčiais krūmais. Žemės reljefas nepažiestas, tačiau aikštelėje matomos senos kasimo duobės.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Bendra kultūros paveldo objekto būklė gera. Teritorija prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai: -.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valentina Biveinienė
(vardas ir pavardė)

PAKAČINĖS, DEMBŲ PILIAKALNIS. FOTOFIKSACIJA.
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5690)



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 5690
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-11-03



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre –5690
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-11-03



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 5690
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-11-03



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 5690
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-11-03



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 5690
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-11-03



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 5690
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-11-03



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 5690
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-11-03



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 5690
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-11-03