



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2022-09-05 Nr. KP- 24 (13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Lietuvos nepriklausomybės paminklas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 14686
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2016-10-03; Nr: KPD-AV-1010;.
4. Adresas: Zarasų rajono sav., Salako sen., Salako mstl., Vilniaus g.
5. Valdytojas: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnija, Laisvoji a. 1, Salako mstl., Zarasų r. tel. (8 385) 59222, el.p.salakas@zarasai.lt  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2012-08-03 Nr. 50, 2021-04-19 Nr. KP-4 (13.9).

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
--	--------------------------	------------------	--------------------	-------------------	---------------------------

1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Vertingosios savybės nustatytos kultūros vertybių registre. Objektas pastatytas 1930 m., paminklas 2019 m. restauruotas. Teritorija prižiūrėta, sutvarkyta, pasodintos gėlės. Paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 14686) konservavimo - restauravimo darbus atliko K. Norkūno PĮ. Vakariniame obelisko plokštumoje darbų metu atidengtas užrašas „ŽUVUSIEMS“. Po restauravimo darbų neatkurtas Vyčio horeljefas ant skydo. 2022 m. rugsėjo mėn. atlikus neplaninę objekto patikrą nustatyta, kad paminklo skulptūroje matomi nutrupėję rankos pirštai, paminklo dažai vietomis aprupėję, nutrupėję paminklo pamato fragmentai ties laiptais, atvėrus užrašą matomi netinkamai užpildyti plyšiai.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.


12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Būklė gera, paminklo teritorija prižiūrima, dėl nutrupėjusių paminklo skulptūros fragmentų atstatymo kreiptis į Kultūros paveldo departamentą.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija - nuotraukos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai -, - lapų.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)


  
(parašas)

Valentina Biveinienė  
(vardas ir pavardė)

**LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINKLAS. FOTOFIKSACIJA**  
**(unikalus kodas kultūros vertybių registre 14686)**



(unikalus kodas kultūros vertybių registre 14686)



(unikalus kodas kultūros vertybių registre 14686)



(unikalus kodas kultūros vertybių registre 14686)



(unikalus kodas kultūros vertybių registre 14686)




(unikalus kodas kultūros vertybių registre 14686)



(unikalus kodas kultūros vertybių registre 14686)



(unikalus kodas kultūros vertybių registre 14686)



(unikalus kodas kultūros vertybių registre 14686)