



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2022-05-02 Nr. KP-18 (13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 11368
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas: Dėl duomenų patikslinimo; 2014-09-15; Nr: KPD-KP-164
4. Adresas - Zarasų rajono sav., Zarasų miestas, Dariaus ir Girėno g.
5. Valdytojas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnija, Savanorių g. 2, Zarasai tel. (8-385) 30511, el. paštas zarasu.m.sen@zarasai.lt  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – nepaskelbtas, vietinis objekto reikšmingumo lygmuo, statusas- registrinis.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris- -.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

#### 10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta yra 500 m. nuo pagrindinio kelio Kaunas - Daugpilis. Teritorija aptverta betonine tvora, būklė gera. Prie įėjimo į teritoriją įrengtos dvi lentos iš granito su užrašai „Memorialą atnaujino Rusijos ambasada Lietuvoje Rusijos federacijos lėšomis“ ir „1941-1945 kare žuvusių tarybinių karių kapinės“. Užrašai yra lietuvių ir rusų kalbomis. Teritorijoje, kurią juosia betoninė tvora, yra nutiestas plytelių takas (būklė gera). Teritorijos reljefas nepažeistas. Ant betoninės tvoros įrengtos granito plokštės su pavardėmis (būklės gera). Teritorija prižiūrima.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Teritorija prižiūrima. Objekto būklė gera. PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 4 lapai.

14. Kiti dokumentai:.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė



Valentina Biveinienė

**ANTROJO PASAULINIO KARO SOVIETŲ SAJUNGOS KARIŲ PALAIDOJIMO VIETA.  
FOTOFISKACIJA.  
(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 11368)**



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11368  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-05-02



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11368  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-05-02



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11368

Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-05-02



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11368

Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-05-02



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11368

Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-05-02



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11368  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-05-02



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11368  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-05-02



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11368  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-05-02



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11368  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-05-02