



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-04-01 Nr. KP-9 (13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Galminių kaimo senosios kapinės
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 21211
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): - 2018-03-19; Nr: KPD-KP-1979.
4. Adresas - Zarasų rajono sav., Degučių sen., Galminių k..
5. Valdytojas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnija, Zarasų g. 8, Degučių k., Zarasų r. tel. (8 385) 36234, tel. deguciai@zarasai.lt.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – Paskelbtas, valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris- -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
--	--------------------------	------------------	--------------------	-------------------	---------------------------

1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Galminių kaimo senosios kapinės yra nedidelėje ovalios formos 40 m ilgio ir 20 m pločio kalvelėje, teritorijos šlaituose yra senų duobių. Kapinėse yra išlikusių kryžių, antkapių, matomi samanose esančių kapaviečių kauburėlių. Senosios Galminių kaimo kapinėse yra du akmeniniai obelisko pavidalo, virš 1,5 m aukščio, siauri antkapiniai paminklai, iš kurių viename iškaltas nedidelis lotyniškas kryžius, po juo vertikalus stačiakampis, o žemiau – metai „1888“. Taip pat kapinėse esama vieno žemo ir gana masyvaus akmeninio antkapio su geležiniu, ažūriniu kaltiniu, S ir spiralės formos dekoru elementais papuošto kryžiaus su užrašu „1825“. Teritorijoje yra medžių, kapinės neaptvirtos, yra seni betoniniai stulpai. Kapinių teritoriją yra nukritusių medžių šakų. Būklė patenkama.

Šalia objekto yra rodyklė, įrengtas stogastulpis.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Teritorijoje yra nukritusių pušų šakų. Būklė patenkinama. Siūloma pašalinti iš teritorijos šakas, aptverti teritoriją.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 2 lapai.

14. Kiti dokumentai:.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Valentina Biveinienė

(vardas ir pavardė)

GALMINIŲ KAIMO SENOSIOS KAPINĖS. FOTOFIKSACIJA.

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21211)



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21211
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-01



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21211
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-01



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21211
Fotografavo: Valentina Biveiniene

Data: 2022-04-01



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21211
Fotografavo: Valentina Biveiniene

Data: 2022-04-01



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21211
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-01



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21211
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-01



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21211
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-01



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21211
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-01



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 21211
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-01