



**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
STATYBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2022-04-19 Nr. KP-16 (13.9)

(data)

Zarasai

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 11381
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas: Dėl duomenų patikslinimo; 2014-11-03; Nr: KPD-KP-291;
4. Adresas - Zarasų rajono sav., Turmanto sen., Rotuliškių k.
5. Valdytojas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnija, Zarasų g. 38, Turmantas, tel. (8-385) 58231, el. paštas turmantas@zarasai.lt  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – nepaskelbtas, vietinis objekto reikšmingumo lygmuo, statusas- registrinis.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris- -.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

#### 10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį

Vertingosios savybės nustatytos kultūros paveldo registre. Vertybė pagal sandarą – pavienis objektas. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta yra 50 m. nuo Kelio Zarasai – Ignalina. Teritorija aptverta betonine tvora, būklė gera. Prie įėjimo į teritoriją įrengtos dvi lentos iš granito su užrašai „Memorialą atnaujino Rusijos ambasada Lietuvoje Rusijos federacijos lėšomis /2006 metais“ ir „Tarybinių karių žuvusių 1944-1945 metų kare kapinės“. Užrašai yra lietuvių ir rusų kalbomis. Į laidojimo vietą įrengtas betono trinkelio takas ir laiptai. Viduryje teritorijos stovi paminklinis akmuo su užrašu rusų kalba. Aplink teritorija iš trijų pusių įrengtos betono sienos su memorialinėmis lentomis iš granito. Granitinėse lentose užrašyti žuvusių karių vardai ir pavardės rusų kalba. Šalia įrengti trys mažesni paminkliniai akmenys su žuvusių karių pavardėmis. Reljefas ir žemės paviršius nepažeistas. Teritorija prižiūrima.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Teritorija prižiūrima. Objekto būklė gera. PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija – nuotraukos, 7 lapai.

14. Kiti dokumentai:.

Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)



Valentina Biveinienė

(vardas ir pavardė)

**ANTROJO PASAULINIO KARO SOVIETŲ SAJUNGOS KARIŲ PALAIDOJIMO VIETA.  
FOTOFISKACIJA.  
(Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 11381)**



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
 Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
 Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19



Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19





Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 11381  
Fotografavo: Valentina Biveinienė

Data: 2022-04-19